



Cliente FLANGE – ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA						<div></div>														
Local ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SÃO LOURENÇO – MG																				
Sondagem: SP-09 (ESTACA 08) Cota: 97,567																				
Cota em relação ao RN	AMOSTRA	Profund. da camada (m)	Penetração (golpes/30cm)				Data 22/05/02				Escala 1/100									
			1ª e 2ª Penetração		2ª e 3ª Penetração		Ref. RS-0402-SL/01				Des. Nº 10									
N.A			Nº de golpes		Gráfico								CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL							
			1ª e 2ª	2ª e 3ª									Areia fina siltosa, marron, fôfa.							
1,80	①	2,50	3	3																
90	②		2	3																
	③		3	5																
	④		4	7																
	⑤	5,50	7	8	Areia média siltosa, marron, pouco compacta.															
	⑥		5	5																
		6,50			Areia média e grossa siltosa, com pedregulhos, variegada, pouco compacta.															
90					Impenetrável a percussão (LT=30,0 min/1,0 cm)															
PROFUND. DO N.A (cm)			<input checked="" type="checkbox"/>		AMOSTRA NÃO RECUPERADA								H/N		□ amostrador penetrou N cm sob peso das hastes					
INICIAL		FINAL		NFE		N.A NÃO FOI ENCONTRADO														
24/04/02		25/04/02		NFO		N.A NÃO FOI OBSERVADO								P/N		□ amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + peso batente				
1,80		1,80																		