



Cliente FLANGE – ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA																			
Local ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SÃO LOURENÇO – MG																			
Sondagem: SP-02 (ESTACA 05) Cota: 100,479																			
Cota em relação ao RN N.A		AMOSTRA		Profund. da camada (m)		Penetração (golpes/30cm) 1ª e 2ª Penetração 2ª e 3ª Penetração				Data 22/05/02				Escala 1/100					
				Nº de golpes		Gráfico				Ref. RS-0402-SL/01				Des. Nº 03					
				1ª e 2ª 2ª e 3ª		10 20 30 40				CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL									
100 4,38 95 90		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩		3 4 3 3 5 7 5 8 5 5 5 6 9 10 7 9 11 13 40/1 –						Areia fina siltosa, marron, fofa, a medianamente compacta. Areia grossa siltosa, marron, medianamente compacta. Areia média e grossa siltosa, com pedregulhos, micácea, variegada, medianamente compacta, a muito compacta. Impenetrável a percussão (LT = 30,0 min / 1,0 cm)									
PROFUND. DO N.A (cm)						<input checked="" type="checkbox"/> AMOSTRA NÃO RECUPERADA				H / N		<input type="checkbox"/> amostrador penetrou N cm sob peso das hastes							
INICIAL 10/04/02		FINAL 11/04/02		NFE		N.A NÃO FOI ENCONTRADO				P / N		<input type="checkbox"/> amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + peso batente							
4,25		4,38		NFO		N.A NÃO FOI OBSERVADO													