



Cliente FLANGE – ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA										<div></div>									
Local ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SÃO LOURENÇO – MG																			
Sondagem: SP-14 (ESTACA 01) Cota: 97,335																			
Cota em relação ao RN		AMOSTRA	Profund. da camada (m)	Penetração (golpes/30cm) ----- 1ª e 2ª Penetração ----- 2ª e 3ª Penetração								Data 22/05/02		Escala 1/100					
N.A				Nº de golpes		Gráfico				Ref. RS-0402-SL/01		Des. Nº 15							
				1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20	30	40	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL									
1,40	①		3	3									Areia média siltosa, marron, pouco compacta.						
95	②	3	4	Argila arenosa, cinza, mole.															
	③	3	2	Areia grossa siltosa, marron, pouco compacta.															
	④	2	2																
	⑤	3	3																
	⑥	5	7	Areia média e grossa siltosa, com pedregulhos, variegada, medianamente compacta.															
90	⑦	5	6																
	⑧	4	5																
	⑨	8	8	Solo Residual Silte argiloso, com areia fina, micáceo, amarelo, rijo a duro.															
	⑩	10	9																
	⑪	5	8																
85	⑫	12	14																
	⑬	18	22																
	⑭	18	30	Limite da Sondagem															
	⑮	29	37																
	⑯	25	33																
80	⑰	27	36																
		17,45																	
PROFUND. DO N.A (cm)				<input checked="" type="checkbox"/>	AMOSTRA NÃO RECUPERADA				H / N	□ amostrador penetrou N cm sob peso das hastes									
INICIAL		FINAL		NFE	N.A NÃO FOI ENCONTRADO					P / N	□ amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + peso batente								
08/05/02		10/05/02		NFO	N.A NÃO FOI OBSERVADO														
1,15		1,40																	