



Cliente FLANGE – ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					<div></div>													
Local ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SÃO LOURENÇO – MG																		
Sondagem: SP-10 (ESTACA 10) Cota: 96,522																		
Cota em relação ao RN	AMOSTRA	Profund. da camada (m)	Penetração (golpes/30cm)				Data 22/05/02				Escala 1/100							
			Nº de golpes		Gráfico		Ref. RS-0402-SL/01				Des. Nº 11							
N.A			1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20	30	40	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL									
95 2,15	①	5,90	3	2					Areia fina siltosa, marron, fôfa a medianamente compacta.									
	②		3	4														
	③		3	3														
	④		3	5														
	⑤		7	10														
90									Impenetrável a percussão (LT = 30,0 min / 1,0 cm)									
PROFUND. DO N.A (cm)			<input checked="" type="checkbox"/>		AMOSTRA NÃO RECUPERADA				H N		□ amostrador penetrou N cm sob peso das hastes							
INICIAL		FINAL		NFE		N.A NÃO FOI ENCONTRADO				P N		□ amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + peso batente						
25/04/02		26/04/02		NFO		N.A NÃO FOI OBSERVADO												
1,60		1,80																