



Cliente FLANGE – ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					<div></div>														
Local ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SÃO LOURENÇO – MG																			
Sondagem: SP-08 (ESTACA 11) Cota: 97,567																			
Cota em relação ao RN	AMOSTRA	Profund. da camada (m)	Penetração (golpes/30cm) ----- 1ª e 2ª Penetração ----- 2ª e 3ª Penetração				Data 22/05/02				Escala 1/100								
			Nº de golpes		Gráfico				Ref. RS-0402-SL/01				Des. Nº 09						
N.A			1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20	30	40	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL										
1,85 95 90	①		3	3					Areia fina siltosa, marron, fôfa a pouco compacta.										
	②		2	3															
	③		3	3															
	④		4	5					Areia grossa siltosa, marron, pouco compacta.										
	⑤	5,50	6	6															
	⑥	6,50	6	7															
	⑦	7,80	22	33					Areia média e grossa siltosa, com pedregulhos, variegada compacta.										
Impenetrável a percussão (LT = 30,0 min / 2,0 cm)																			

PROFUND. DO N.A (cm)		<input checked="" type="checkbox"/>	AMOSTRA NÃO RECUPERADA	H / N	<input type="checkbox"/> amostrador penetrou N cm sob peso das hastes
INICIAL	FINAL	NFE	N.A NÃO FOI ENCONTRADO		
23/04/02	24/04/02	NFO	N.A NÃO FOI OBSERVADO	P / N	<input type="checkbox"/> amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + peso batente
2,00	1,85				