





Cliente FLANGE – ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA										<div></div>																							
Local ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SÃO LOURENÇO – MG																																	
Sondagem: SP-15                      Cota: 98,385																																	
Cota em relação ao RN		AMOSTRA	Profund. da camada (m)	Penetração (golpes/30cm) ———— 1ª e 2ª Penetração ----- 2ª e 3ª Penetração								Data            22/05/02				Escala            1/100																	
N.A				Nº de golpes		Gráfico								Ref.            RS-0402-SL/01				Des. Nº            16															
				1ª e 2ª    2ª e 3ª		10      20      30      40								CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL																			
1,40			3,50	3      3										Areia fina siltosa, marron, fofa.								S. Resid.											
95				2      2										Areia média e grossa siltosa, marron, pouco compacta.																			
				2      3										Areia média e grossa siltosa, com pedregulhos, variegada, compacta.																			
				5      6																													
				7      8																													
				10    32																													
				43    20/13																													
90				30/7    –																		Impenetrável a percussão (LT=30,0min/3,0cm)											
PROFUND. DO N.A (cm)												AMOSTRA NÃO RECUPERADA										H/N		<input type="checkbox"/> amostrador penetrou N cm sob peso das hastes									
INICIAL					FINAL					NFE		N.A NÃO FOI ENCONTRADO										P/N		<input type="checkbox"/> amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + peso batente									
13/05/02					14/05/02					NFO		N.A NÃO FOI OBSERVADO																					
1,10					0,90																												