




Cliente FLANGE – ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					<div></div>									
Local ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SÃO LOURENÇO – MG														
Sondagem: SP-07 (ESTACA 17) Cota: 98,355														
Cota em relação ao RN	AMOSTRA	Profund. da camada (m)	Penetração (golpes/30cm) ----- 1ª e 2ª Penetração ----- 2ª e 3ª Penetração				Data 22/05/02		Escala 1/100					
			Nº de golpes		Gráfico		Ref. RS-0402-SL/01		Des. Nº 08					
N.A			1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20	30	40	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL					
<div>1,95</div> <div></div> <div>95</div> <div>90</div>	<div>①</div>		2	2						<div>Areia fina siltosa, marron, fôfa a pouco compacta.</div> <div>Areia grossa siltosa, marron, fofa, a pouco compacta.</div> <div>Areia média e grossa siltosa, com pedregulhos, marron, medianamente compacta, a muito compacta.</div> <div>Impenetrável a percussão (LT = 30,0 min / 1,5 cm)</div>				
	<div>②</div>		2	2										
	<div>③</div>		3	4										
	<div>④</div>		3	4										
	<div>⑤</div>		4	6										
	<div>⑥</div>		4	4										
	<div>⑦</div>		6	14										
	<div>⑧</div>		30/5	—										
PROFUND. DO N.A (cm)			<div>⊗</div>	AMOSTRA NÃO RECUPERADA				<div>H / N</div>	<div><input type="checkbox"/> amostrador penetrou N cm sob peso das hastes</div>					
INICIAL		FINAL		NFE	N.A NÃO FOI ENCONTRADO				<div>P / N</div>	<div><input type="checkbox"/> amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + peso batente</div>				
19/04/02		23/04/02		NFO	N.A NÃO FOI OBSERVADO									
2,05		1,95												